Codice Motore:	42HB48F105-05B
Tensione Test:	24 VDC

Produttore:
HOLRY



